



STIHL ruft Motorsägen MS 462 zurück

**Betroffen sind Maschinenummernkreise 190996183 - 191007172
sowie 191027366 - 191027557.**

STIHL hat Auffälligkeiten an einem Hebel festgestellt, welcher in Motorsägen MS 462 verbaut wurde. Untersuchungen haben gezeigt, dass dadurch ein Einfluss auf die Auslöseempfindlichkeit der automatischen Kettenbremse nicht ausgeschlossen werden kann. Daher kann im Falle eines Kickbacks für den Anwender eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehen.

Der Hersteller STIHL, hat sich dazu entschieden, einen Rückruf für die potentiell betroffenen Maschinen durchzuführen und den Hebel zu tauschen.



Davon sind bestimmte Maschinen in zwei eingrenzenden Maschinenummernkreisen betroffen.

► **Maschinenummernkreis 1:**
190996183 - 191007172

► **Maschinenummernkreis 2:**
191027366 - 191027557

Falls Sie eine Motorsäge MS 462 aus den oben genannten Maschinenummernkreisen besitzen, bitten wir Sie den Gebrauch der Maschine **unverzüglich einzustellen**.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem STIHL Fachhändler bezüglich des Austausches des Hebels auf. Diese Reparatur erfolgt für Sie kostenlos.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr STIHL Fachhändler gerne zur Verfügung.

[Mehr zum Rückruf der STIHL MS 462](#)