



STIHL ruft Motorsägen STIHL MSA 300 zurück

Betroffen sind die Maschinen mit Maschinennummer kleiner als 447457319

STIHL hat Auffälligkeiten am Kettenbremsystem festgestellt. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Norm-Vorgaben gemäß der Kettenbremszeit bei einem Teil der Maschinen nicht zuverlässig erfüllt werden.

Daher kann im Falle eines Kickbacks für den Anwender eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehen.

Als verantwortungsbewusster Hersteller hat STIHL sich dazu entschieden, einen Rückruf für die potenziell betroffenen Maschinen durchzuführen und die Bauteile Bremsband und Bremstrommel im Fachhandel zu tauschen.



Davon sind die Maschinen mit der **Maschinennummer kleiner als 447457319 betroffen**.

Falls Sie eine der betroffenen Akku-Motorsägen STIHL MSA 300 besitzen, bitten wir Sie den Gebrauch der Maschine **unverzüglich einzustellen**.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem STIHL Fachhändler bezüglich der Reparatur auf. Diese Reparatur erfolgt für Sie kostenlos.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme. Kommen Sie dieser im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt nach.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr STIHL Fachhändler gerne zur Verfügung.

Bei Fragen steht ihnen Ihr STIHL Fachhändler gerne zur Verfügung.

[Mehr zum Rückruf der STIHL MSA 300](#)